


Vacuum sensor with digital display
 デジタル表示付真空センサ


Wiring space
 配線スペース

X: HOME

Y: HOME



View A
 矢視A



View B
 矢視B

RS-232C Connector
 D-SUBconnector (male) (9)
 RS-232C接続口
 D-SUBコネクタ (オス) (9極)

Status code display
 ステータスコード表示器

Wafer placement check connector
 MIL Standard connector (Male) (26)
 ウェハー着座確認用接続口
 MIL規格コネクタ (オス) (26極)


Teaching pendant connector
 D-SUBconnector (Female) (25)
 ティーチングペンダント接続口
 D-SUBコネクタ (メス) (25極)

RS-485 Connector
 D-SUBconnector (Female) (9)
 RS-485接続口
 D-SUBコネクタ (メス) (9極)

Setting switch
 設定スイッチ

Vacuum
 One-touch fitting (φ6)
 真空
 ワンタッチ継手 (φ6用)

Power connector
 Attached connector (5)
 電源接続口
 付属コネクタ (5極)



TAZMO

MODEL MAF-RC*

SCALE	DRAW	DESIGN	CHECK	APPROVE	NAME	アライナ外観図	
1:3	2022.05.17	2022.05.17	2022-05-17	2022-05-17	H. Ikeda	Aligner Outline Drawing	
Rev. No.	Description					No.	88170099